

CAG-4000のピーク機能をご存じですか？

測定子を回す事でピーク値(最大値や最小値)を自動的に保持する機能です

【内容】


測定子を回す事で予め設定した測定時間内でピーク値を保持する事が出来ます。
測定機能は右の通り6種類の選択が可能です。
測定時間後自動的に測定値が出力されます。

【測定機能】


1. 最大値
2. 最小値
3. 最大値－最小値
4. (最大値－最小値)/2
5. (最大値＋最小値)/2
6. 最大値&最小値




① フリーラン



② エア安定待ち



③ 測定中



※内径の楕円の傾向を見る事が出来ます

